

Visita Técnica

Setor/Departamento: CMEI Agostinho Neves Piedade

Responsável pela informação: Ana

Data: 17/08/2026

Relatório da Visita Técnica

Visita técnica dos conselheiros: Dandra R. Resende e José Bento

Quantidade de alunos: 220

Quantidade de funcionários: 24

Professores: 09

Contratados: 06

Administrativo: 15

Contratados: 12

Há readaptados: — Quantos: — Função: —

Fazer proteções no depósito de materiais de limpeza e na sala onde fica o roteador para otimizar e utilizar melhor o espaço.
Fazer pintura geral, revitalizar a parte elétrica, hidráulica e esgoto e o ferro de patio.
Trocar o fogão que está enferrujado.
Terminar a casinha de colocar gás.
Goteiras nas salas e patio.
Revitalizar as grades dos portões e a placa com o nome da escola.
Trocar o trilho do portão de perto da cozinha.
Banheiro masculino interditado por causa de um vazamento, banheiros das salas precisam de reparos, banheiro feminino do patio trocar o chuveiro.
Precisa de um bebedouro maior.
Vidro trincado na sala 03.
Janelas das salas com os pegadores quebrados.
Vidro da direção foi quebrado por ladrões e colocaram compensado no lugar do vidro.
Precisa de arquivos e armários novos.
Reforma geral no prédio todo.
Dandra Helena Resende, José Bento, Ana Ruth Gomes de Oliveira