



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Setor/Departamento: Escola Cinésia da Costa Chaves

Responsável pela informação: fayne

Data: 13/11/2024

Relatório da Visita Técnica		
Visita técnica dos conselheiros:	<u>Andria, José Bento e o secretário Lucas</u>	
Quantidade de alunos:	<u>940</u>	
Quantidade de funcionários:	<u>66</u>	
Professores:	<u>33</u>	Contratados: <u>8 + 2 = 10</u>
Administrativo:	<u>33</u>	Contratados:
Há readaptados:	<u>pim</u>	Quantos: <u>03</u> Função: <u>Orientação, suporte pedagógico, sala de leitura</u>
<u>precisa de lâmpadas e fechaduras</u>		
<u>Os portais das salas 06, 09 e 11 precisam ser mudadas de lugar</u>		
<u>O telhado da frente da sala de cinema cedeu vidros quebrados na secretaria, sala 16 e sala de cinema</u>		
<u>As calçadas precisam ser revitalizadas</u>		
<u>abrir a vazão de água da chuva no muro de entrada</u>		
<u>Depósito de merenda precisa de ventilador</u>		
<u>Janela da caixa de gordura em frente ao banheiro de acessibilidade quebrada</u>		
<u>Precisa de arguino na secretaria</u>		
<u>A água da frente da sala do AEE não tem escoamento</u>		
<u>Portão da casinha do lixo está quebrado</u>		
<u>vaso do banheiro feminino está solto</u>		
<u>A escola precisa de reposição de ventiladores</u>		
<u>Precisa de capina</u>		
<u>As centrais do laboratório, orientação e direção não gelam problema de estrutura</u>		
<u>A central do auditório queimou</u>		
<u>Banheiro masculino fôro está quebrado</u>		
<u>A água está voltando pelo ralo no banheiro masculino e descarga quebrada</u>		

ENDEREÇO: RUA MARABÁ, MÓDULO II Nº 01
CEP: 68625-330



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Relatório da Visita Técnica - verso


Na cozinha o exaustor não presta, a geladeira não funciona, fogão (20) (funciona) e pequena porta a porta da escola só 3 bocas.

Presença de facas, faca, botas, uniformes, recipiente plástico para armazenamento, bacias, panelas e tabuas e aventais.

A proteção da pia caiu e molha toda a cozinha! (o mármore) A tela de proteção caiu.

A borda da caixa d'água quebrou
Dandria Helena Resende, Jaqueline Maria de Lima
Jana, Jey Lucas, José Bento, Edmar Pereira da Silva, Francisco

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

