



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Setor/Departamento: Escola Líceo Líbela

Responsável pela informação: Vera

Data: 13/03/2025

Relatório da Visita Técnica

Visita técnica dos conselheiros: Danaila e José Bento

Quantidade de alunos: 315

Quantidade de funcionários:

Professores: 10

Contratados: 02

Administrativo: 10

Contratados: 17

Há readaptados: Sim Quantos: 02+1 Função: auxiliar administrativo, orientadora

A escola precisa de grades de proteção para guardar corpo em todas as passarelas para evitar acidentes

Precisa ser construído uma sala de aula e desocupar a sala dos professores construir uma sala de coordenação e 01 de orientação e um depósito

Cobrir as salas da escola com grades

Precisa de pintura

Aumentar a saída de água do muro

Aumentar as telhas do lado das salas por causa da chuva e fazer um toldo na frente do refeitório

Precisa ser retelhado

Substituir ventiladores com defeito e colocar os que estão faltando

Construir mais um banheiro para os funcionários e arrumar o canal da descarga que está fazendo

Arrumar o piso da sala 03 e da cozinha (foi retirado a laje para arrumar o canal)

Precisa de Capina

ENDEREÇO: RUA MARABÁ, MODULO II Nº 01

CEP:68625-330

TELEFONE: 3739-0448

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Relatório da Visita Técnica - verso

Trocar a mobília de madeira que está estragada
Colocar caixa d'água na escola
Precisa de material de limpeza e expediente
Colocar a pedra de mármore que já está na escola
Trocar as fechaduras
Trocar as janelas da sala 07 e a lousa
Arrumar o forno da cozinha
O parquinho foi retirado por ser inadequado para o tamanho das crianças
Arrumar a área de recreação com telhado e adequação do espaço
Verificar o fogo de cerâmica
Trocar a altura das tancas da (portas) grades das salas
Colocar grade na janela da secretaria na sala usada como coordenação na porta e na janela
Lubrificar o antigo bebedouro e colocar o novo no espaço
Precisa de um portão com urgência no pátio
Os banheiros das crianças precisam de duchos (04), a pia de mármore do banheiro está solta, precisa dar uma repaginada no banheiro de acessibilidade.
Danúbia Raquelina Resende, 13/5/2015

iluf

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Foto 01	Foto 02
Descrição: Trocar a Janela	Descrição: Trocar a Janela
	
Foto 03	Foto 04
Descrição: Trocar o quadro	Descrição: Pinturas nas Paredes
	
Foto 05	Foto 06
Descrição: Arrumar o cano da descarga	Descrição: Mudar trinco das portas para cima
	
 Escola Cícero Ávila	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	mar/25 PAG. 01

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Foto 07 Descrição: Colocar grade na secretária 	Foto 08 Descrição: Colocar grade na porta 
Foto 09 Descrição: Colocar grade na janela 	Foto 10 Descrição: Quebrar o bebedouro antigo e colocar o bebedouro no lugar 
Foto 11 Descrição: Fazer um toldo 	Foto 12 Descrição: Fazer um portão 
 Escola Cícero Ávila	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO mar/25 PAG. 02

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Foto 13 Descrição: Construir uma sala de aula com patio de recreação na frente 	Foto 14 Descrição: Adequar para recreação 
Foto 15 Descrição: Pintar, fazer cobertura e adequar 	Foto 16 Descrição: Pintar, fazer cobertura e adequar 
 Escola Cícero Ávila	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO mar/25 PAG. 03