



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Setor/Departamento: Escola Paulino Borges - Formosa

Responsável pela informação: Diebson

Data: 14/05/2025

Relatório da Visita Técnica

Visita técnica dos conselheiros: Pandora, Delcylene e o secretário
Lucas

Quantidade de alunos: 128

Quantidade de funcionários: 12 + 1

Professores: 03

Contratados:

Administrativo: 03 + 1

Contratados:

Há readaptados:

Quantos:

Função:

Depósitos precisam de prateleiras
Trocar as grades de madeira que estão quebradas
Banheiro sem porta e sem tela de proteção
Buraco na fossa está aumentando
Há exatras em vários ambientes
Depósito de fora com infiltração
Castilho solto no banheiro masculino
Aracumho foi retirado

Caixa maior chegou precisa trocar a
madeira e colocar esta com a base antiga pode

Limpar o terreno dos fundos para evitar
invasão, lavar outro poço, colocar o caustor

Reinstalar a parte elétrica

Precisa de ventiladores novos

Trocar fechaduras e lâmpadas

Muro com rachaduras e o portão

grande quebrado precisa de reparos

Pandora, Delcylene, Resende, Delcylene, M. O. Correa

Fax Lucas, Fernando de Andrade, Diebson, Jorge L. Pinheiro