

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Sector/Departamento: Escola Pedro Regende Bastos - Bacaba
Responsável pela informação: Antonia
Data: 13 / 05 / 2025

Relatório da Visita Técnica

Visita técnica dos conselheiros: pandra, Dulcine e o secretário Lucas

Quantidade de alunos: 102

Quantidade de funcionários: 10 + 2 cuidadoras

Professores: 03

Contratados:

Administrativo: 07 + 2

Contratados:

Há readaptados: nao Quantos: — Função: —

na cozinha o filtro esta com vazamento, precisa de proteleiras no deposito da merenda, o fogão esta bambô, as bocas estão ruins e o forno não presta. precisa trocar, precisa de exaustor

no alojamento tem goteiras, o padrão esta dando curto, não tem cozinha e a geladeira, comidas e utensílios ficam nos quartos, o fogão do lado de fora, tem vidros quebrados nas janelas

Nas salas 01 e 03 vidros quebrados nas janelas, nas salas 03 e 04 ventiladores quebrados, sala 01 com infiltração e ha goteiras em toda escola

Nos banheiros: o masculino esta com o vaso entupido e o espelho quebrado, no feminino lajetas caindo e sem a pia os armários das salas estão com a fechadura quebrada

A sala 04 foi transformada em depósito e precisa ser desocupada pois va funcionar com o reforço no contra turno ha computadores, bicicletas, livros, caixa d'agua, caixas de som, multimetro, projetores infim varias materias para retirar e dar baixa.

na quadra a calha esta caindo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Relatório da Visita Técnica - verso

e os refletores quebrados e com mal contato
A geladeira de armazenamento está com defeito
O parquinho precisa ser revitalizado
As mesas do refeitório precisam ser tro-
cadas ou reformadas
Nos depósitos de materiais de limpeza e
expediente precisam de prateleiras
Sala dos professores ventilador quebrado
Bloco administrativo com infiltração
Sandra Helena Resende, Antonia Silva, Jey Lucas Fernan-
des e André, Delamir M. O. Cordeiro

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Foto 01 	Foto 02 				
Foto 03 	Foto 04 				
Foto 05 	Foto 06 				
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO <table><tr><td></td><td>Maio/25</td><td>PAG. 01</td></tr></table>			Maio/25	PAG. 01
	Maio/25	PAG. 01			

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Foto 07 	Foto 08 		
Foto 09 	Foto 10 		
Foto 11 	Foto 12 		
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
		Maio/25	PAG. 02