



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Setor/Departamento: CEME I Comunidade Vicente - Paragonorte

Responsável pela informação: Lina

Data: 13/05/2026

Relatório da Visita Técnica	
Visita técnica dos conselheiros:	Dandara e Suelson e o secretário Lucas
Quantidade de alunos:	60
Quantidade de funcionários:	07
Professores:	02
Administrativo:	05
Há readaptados:	nao
Quantos:	
Contratados:	
Contratados:	
Função:	
No infiltração, mal cheiro, mofo e vazamento em algumas salas, problema de estrutura no telhado	
Os vasos da sala 11 um está entupido e o outro vazando, o local onde as crianças tomam banho está com o ralo entupido e o chuveiro não presta	
Banheiro masculino do pátio está isolado por falta de água nas torneiras e chuveiro	
O depósito de gás foi feito mas falta a grade de proteção e não está sendo usado	
Precisa instalar a máquina de lavar louça e fazer manutenção na máquina de lavar e na batelada planetária	
Caixa de esgoto quebrou a tampa e caiu um pedaço do lado - aumentou o problema	
Serviram os centrais para o conserto um ano passado e não trouxeram de novo	
Estrutura do teto na frente corre o risco de cair	
Caixa d'água com vazamento e abalando a estrutura	
Portão de entrada agarrando e não abre direito	
Frotas mesas e bancos do refeitório	
Recusa de um segurança patrimonial	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Relatório da Visita Técnica - verso

Fazer um portão no acesso entre as duas escolas no espaço aberto
Precisa de 02 mesas de professores
O vidro da janela da sala 02 está quebrado.
Dandria Helena Resende, Jay Luiz Francisco de Azevedo, Wilson Jorge R. Pinheiro, Ana Luiza Carlos Silva.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Foto 01	Foto 02		
Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte	Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte		
			
Foto 03	Foto 04		
Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte	Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte		
			
Foto 05	Foto 06		
Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte	Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte		
			
 CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte	<h1>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</h1>		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">maio/26</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">PAG. 01</td> </tr> </table>	maio/26	PAG. 01
maio/26	PAG. 01		

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

<p>Foto 07</p> <p>Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte</p> 	<p>Foto 08</p> <p>Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte</p> 			
<p>Foto 09</p> <p>Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte</p> 	<p>Foto 10</p> <p>Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte</p> 			
<p>Foto 11</p> <p>Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte</p> 	<p>Foto 12</p> <p>Descrição: CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte</p> 			
 <p>CMEI Osmundo Vicente - Paragonorte</p>	<h1 style="margin: 0;">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</h1>			
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"></td> <td style="width: 25%; border: none; text-align: center;">maio/26</td> <td style="width: 25%; border: none; text-align: center;">PAG. 02</td> </tr> </table>		maio/26	PAG. 02
	maio/26	PAG. 02		



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**

**ENDEREÇO: RUA MARABÁ, MODULO II N° 01
CEP:68625-330 TELEFONE: 3739-0884**