



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

### Visita Técnica

Setor/Departamento: EMEF Alegria do Saber - Bela Nova - Caip

Responsável pela informação: Gerson

Data: 07/04/2026

Relatório da Visita Técnica	
Visita técnica dos conselheiros:	<u>Dandra Belena, Markleilton e o secretário Lucas</u>
Quantidade de alunos:	<u>71</u>
Quantidade de funcionários:	<u>11</u>
Professores:	<u>04</u>
Administrativo:	<u>07</u>
Há readaptados:	<u>sim</u>
Quantos:	<u>01</u>
Função:	<u>orientação</u>
<u>A escola foi pintada por cima das rachaduras existentes nas paredes</u>	
<u>O forno cedeu na biblioteca, coordenação, e cozinha</u>	
<u>Estruturar a sala de leitura</u>	
<u>Substituir as janelas da coordenação e direção. Estão pedras. E as paredes também o reboco</u>	
<u>Os banheiros masculino com vidros quebrados e feminino com a pia quebrada</u>	
<u>A calha do pátio está com vazamento</u>	
<u>Substituir a geladeira da cozinha, com o congelador</u>	
<u>Na lavanderia o cano quebrado e na cozinha a pia está solta e com vazamento de água no depósito de utensílios</u>	
<u>Sala 02 rachaduras nas paredes</u>	
<u>Fiação está comprometida e queimou vários objetos</u>	
<u>Descargas quebradas no banheiro e sem água no banheiro da secretaria</u>	
<u>Os lajotas das salas estão caindo</u>	
<u>1 campainha quebrou</u>	
<u>Pressa de 20 papéis de mesa de educação infantil</u>	
<u>Substituir o portão da frente que quebrou e as colunas de madeira</u>	
<u>Pressa de lâmpadas</u>	

ENDEREÇO: RUA MARABÁ, MODULO II Nº 01  
CEP:68625-330



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

**Relatório da Visita Técnica - verso**

Trucar as louças das salas  
A central da coordenação está ligada  
direto não tem como desligar e uma da  
sala só está ventilando  
Patio quando chove empota água  
Precisa trocar a grama.  
As colunas na frente do banheiro estão soltas  
e cedendo.  
Dandrea Aglener Resende, Jaqueles Fyrmendes de Andrade  
Mordellton J. da Silva, GLETON SILVA OLIVEIRA