



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Setor/Departamento: EMEF Cioquavela - Faixa 03

Responsável pela informação: Adiane

Data: 07 / 05 / 2026

Relatório da Visita Técnica	
Visita técnica dos conselheiros:	<u>Dandara Helena, o secretário Lucas e o record. André</u>
Quantidade de alunos:	<u>10 + 16 (EJA) = 26</u>
Quantidade de funcionários:	<u>05</u>
Professores:	<u>02</u>
Administrativo:	<u>03</u>
Há readaptados:	<u>-</u> Quantos: <u>-</u> Função: <u>-</u>
<u>precisa de um muro ou cerca</u>	
<u>não tem ventilador no alojamento</u>	
<u>precisa de louça na sala e impressora</u>	
<u>anelas do alojamento não tem segurança</u>	
<u>André do banheiro do alojamento quebrado</u>	
<u>fregião precisa de reparos</u>	
<u>Portão da porta do banheiro está quebrado</u>	
<u>na cozinha a porta batou e está</u>	
<u>arrastando no chão e o castilho quebrado</u>	
<u>a porta do padrao caiu (energia)</u>	
<u>O armario da cozinha caiu a porta</u>	
<u>não tem depósito para armazenar a me-</u>	
<u>tenda</u>	
<u>precisa retirar a base antiga da caixa</u>	
<u>d'agua</u>	
<u>fazer a capina no redor da escola</u>	
<u>O fôvoro do alojamento está cedendo</u>	
<u>Dandara Helena Resende, Jay Luis Fernandes de Azevedo</u>	
<u>Antônia Glória de Souza Soares / Francisca Adiane de Souza</u>	
<u>Perina Souza / Hélio Francisco dos S. Ten-lee</u>	
<u>Observação o armario veio com a porta</u>	
<u>quebrada.</u>	