

Visita Técnica

Setor/Departamento: EMEF Ronaldo Manoel Fernandes

Responsável pela informação: Selma

Data: 03/02/2026

Relatório da Visita Técnica	
Visita técnica dos conselheiros:	<u>Andra Helena Resende, José Bento e o secretário Lucas</u>
Quantidade de alunos:	<u>546 + 12 = 558</u>
Quantidade de funcionários:	<u>119</u>
Professores:	<u>18 + 2 = 20</u>
Administrativo:	<u>99</u>
Há readaptados:	<u>um</u>
Quantos:	<u>03</u>
Função:	<u>Orientação, sala de leitura e orientação</u>
<p>Precisa de uma reforma geral, com pintura e adequação de espaços e climatização</p> <p>Trocar os armários enferrujados nas salas e cozinha e os armários de madeira das salas 06 e 07 precisam ser trocados ou reformados</p> <p>Trocar caixa de descargas nos banheiros masculino e feminino, trocar o ralo do chuveiro, colocar os chuveiros e tampas de vaso</p> <p>Espaco aberto na escola onde solicitaram uma quadra coberta</p> <p>Trocar a geladeira</p> <p>A bancada da cozinha está quebrada e a porta caído</p> <p>Arreumar a grade de separação</p> <p>Sala dos professores um armário com a porta e precisa trocar a janela, construir uma sala dos professores maior e com banheiro</p> <p>Sala multifuncional está com rachaduras e problema com moedas</p> <p>Sala de informática com infiltração e mofo</p> <p>Bancos de entrada precisam de reparos</p> <p>Cobertura na frente do portão por onde saem os alunos</p> <p>Precisa de exaustor na cozinha, radiador, lâmpadas e fechaduras</p>	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Relatório da Visita Técnica - verso

Arrumar o cabro da entrada que está rachando a parede
Dandira Kaelena Resende, José Bento, Jany Lucas Fernandes
de Andrach, Sílvia da Hora Jervuira.