

Visita Técnica

Setor/Departamento: EMEI Educandário Menino de Deus 2

Responsável pela informação: _____

Data: 28 / 03 / 2026

Relatório da Visita Técnica

Visita técnica dos conselheiros: Dandra Helena Resende, José Bento e o secretário Loucas

Quantidade de alunos: 171

Quantidade de funcionários: 21

Professores: 03 + 02 readaptados Contratados:

Administrativo: 16 Contratados:

Há readaptados: sim Quantos: 10 Função: aux. disciplina, reforço orientaçã, sup. pedagógico e aux. administrativo
Rampa de acesso da quadra precisa ser feita

Precisa de geladeira na cozinha, construir um balcão e trazer estantes conforme a orientação da nutricionista

Trazer vidros quebrados e retelhar
Precisa de central na secretaria, no auditório e sala da coordenação / professores

Precisa de arquivos na secretaria
Precisa de 02 computadores na sala dos professores

Trazer o mobiliário dos alunos
Cumprimentar o muro da frente e trazer os portões por fechados e fazer o muro que caiu atrás

Fazer uma passarela coberta da portão até a entrada e igualar a altura da calçada atrás da secretaria

Fazer uma área de leitura com bancos na área arborizada

Colocar armário com porta na cozinha

Trazer as cadeiras na sala dos professores
Precisa de auxiliar de portaria

Dandra Helena Resende, José Luis Fernandes de S. Machado, José Bento, José Fabiano S. Silva.