

Visita Técnica

Sector/Departamento: EMEF Angelica Pontas

Responsável pela informação: Wilson

Data: 28 / 03 / 2026

Relatório da Visita Técnica	
Visita técnica dos conselheiros:	<u>Sandra Helena Resende, José Bento e o secretário Lucas</u>
Quantidade de alunos:	<u>860</u>
Quantidade de funcionários:	<u>41</u>
Professores:	<u>23</u>
Administrativo:	<u>15</u>
Há readaptados:	<u>sim</u>
Quantos:	<u>03</u>
Função:	<u>assessoria pedagógica e sala de leitura.</u>
<p><u>falta mobília para a sala de leitura, cozinha, direção, secretaria e mesas para o refeitório, foi inaugurada e não recebeu a mobília</u></p> <p><u>na secretaria precisa de computadores e cadeiras giratorias</u></p> <p><u>ferro caiu na sala de instrumentos em frente o bicicletário, corredor em frente as salas 03, 10 e 11, sala 04 e na lateral externa em frente as salas 05 e 06</u></p> <p><u>Precisa de material de limpeza</u></p> <p><u>biqüidificador industrial</u></p> <p><u>Trococar fechaduras e lampadas</u></p> <p><u>arrumar as portas: banheiro masculino que esta quebrada, banheiro masculino da quadra esta quebrada, ferrinho nas portas dos banheiros, porta da sala 11 caiu precisa de solda, porta do banheiro da acessibilidade porta do banheiro feminino dos professores, manutenção das portas enferrujadas</u></p> <p><u>Exaustor não funciona</u></p> <p><u>Precisa de bebedouro na quadra e arrumar o da sala dos professores</u></p> <p><u>arrumar o muro que a arvore caiu em cima</u></p> <p><u>Paredes rachadas na sala dos professores</u></p>	

