

Visita Técnica

Setor/Departamento: EMEF Santa Rita - Bairro Wraim

Responsável pela informação: Osmarino

Data: 07 / 04 / 2026

Relatório da Visita Técnica	
Visita técnica dos conselheiros:	<u>Pandora Belena, Markkleton e o secretário Lucas</u>
Quantidade de alunos:	<u>51</u>
Quantidade de funcionários:	<u>08</u>
Professores:	<u>03</u>
Administrativo:	<u>05</u>
Há readaptados:	<u>sim</u>
Quantos:	<u>01</u>
Função:	<u>Cozinheiro</u>
<p>O forno da cozinha foi trocado recentemente mas esta caído no banheiro dos fundos a descarga esta quebrada</p> <p>O filtro do tanque foi retirado na reforma dessa esta cedendo</p> <p>Barras de proteção do refeitório esta podre e caído</p> <p>Precisa detetizar</p> <p>Barras de proteção da cozinha esta rasgada</p> <p>Precisa colocar pia e abrir uma janela na sala que e usada como cozinha pelos professores</p> <p>O fogão só funciona a horas e a tampa do forno esta quebrada (cozinha da escola)</p> <p>Semeara do filtro da cozinha esta quebrada</p> <p>Colocar exaustor e trocar a pia na cozinha</p> <p>As lajetas foram retiradas da sala do maternal e não recolocaram</p> <p>ha' opteira na sala 02 pelo capote.</p> <p>Pandora Belena Resende, Jaymes Vinny de Aichsch Markkleton J. de Silva, Osmarino Oliveira pes Santos</p>	