CACS FUNDEB PARAGOMINAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Setor/Departamento: Escola M EF São João Batista – Km 204

Responsável pela informação: Caroline

Data: 06/04/2026

Relatório da Visita Técnica		
Visita técnica dos conselheiros: Sandra Helena, Markletton e o secretario Lucas		
Quantidade de alunos: 78		
Quantidade de funcionários: 08		
Professores: 03		Contratados:
Administrativo: 05		Contratados:
Há readaptados: –	Quantos: –	Função: –

As paredes da secretaria estão com rachaduras grandes corre risco de cair, janela da secretaria podre lajotas do banheiro da secretaria caindo.

No pátio a calha está quebrada

Goteira na sala 02

Na cozinha a pia está quebrada e com vazamento, há rachaduras nas paredes lajotas caindo no lavador externo e o forro da cozinha e deposito precisam de limpeza, há muita sujeira acumulada pode desabar.

Há cupim no telhado do alojamento

Precisa de um liquidificador

Não há forro no banheiro foi retirado

Sandra Helena Resende, [illegible] Fernandes de Andrade, Markletton F. da Silva, Caroline Oliveira Torres

ENDEREÇO: RUA MARABÁ, MODULO II Nº 01
CEP:68625-330