

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Visita Técnica

Setor/Departamento: EMEF Castelinho

Responsável pela informação: Glaucilene

Data: 03/09/2026

Relatório da Visita Técnica

Visita técnica dos conselheiros: Andria, José Bento e o secretário Lucas

Quantidade de alunos: 496

Quantidade de funcionários: 87

Professores: 30

Contratados: 13

Administrativo: 57

Contratados:

Há readaptados: sim Quantos: 06 Função: coordenação,

orientação, sala de leitura

vidros quebrados na sala 07, 08, 09, 10, 11

12 e biblioteca (em andamento)

Um reboco da área externa caiu

Extintores vencidos

no banheiro do bloco 01 caiu o mármore
que servia de parede caiu mas já será
recolocado

Ampliar a cozinha (sugestão levar a
área de serviço para fora) e colocar um
toldo na janela para bloquear o sol

Sala da bancada de mármore na sala
de ciências e da biblioteca caíram

trocar a película de todas as janelas
e reforçar gates das salas

Solução para a contenção para con-
ter a água da chuva

Construir sala dos professores, sala de
música, sala artística, sala de descanso,
direção e depósito de materiais de expediente
e um pra educação física

Sala de direção foi transformada
em orientação (em andamento)

Não tem materiais no laboratório de
ciências e nem os armários nas salas
para guardar os materiais do integral

Recolocar o sistema de segurança



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO

Relatório da Visita Técnica - verso

Trocar as cadeiras do laboratório
Tapetes, soltas em várias salas, cozinha
e auditório
Precisa da madeira para fechar a sala
da orientação que irão fazer
A bancada de mármore da biblioteca cair
Dandira, Helena, Reginaldo, Beto, Tony, Luis
Enquanto os Andrad, Raulino, Jocklin